

# 國立交通大學 99 學年度第 1 次推動無障礙空間委員會會議紀錄 (本次會議無討論提案，採以書面報告)

開會時間：中華民國 99 年 12 月 24 日(星期五)中午 12 時 10 分

開會地點：本校浩然圖書館 8 樓第 1 會議室

主 席：張靄珠主任秘書


## 壹、報告事項

一、主席報告

二、各單位報告事項

(一) 事務組報告

為改善校園公共設施，以利無障礙空間業務推動，本組定期巡視校園公共設施，如有損壞情形，則立即洽廠商修護，自 99 年 6 月至 12 月止完成校園公共設施維護計 26 件工程，經費約 136 萬元，其中修復之無障礙坡道如下：

檢修項目	經費	圖示
科一館無障礙坡道指示牌	12,000	
資訊技術服務中心後方無障礙坡道接縫處破損鋪平	3,150	
工一館前無障礙坡道整修	15,000	

(二) 人事室報告

經統計至 99 年 11 月底，本校已進用之身心障礙者為 65 人，已達依法應進用標準。

### (三) 營繕組報告

1. 98 年度無障礙設施改善工程：電資大樓無障礙坡道修繕工程（2 處）、學生十舍無障礙坡道修繕、竹軒無障礙坡道修繕、人社一館樓梯扶手修繕、工程二館樓梯扶手修繕、科學二館樓梯扶手及坡道修繕、科學一館無障礙廁所修繕行政大樓樓梯扶手修繕，已於 99 年 3 月完成驗收。
2. 99 年增建中正堂無障礙電梯已於 99.11.19 發包，消防審查及增建執造業已申請送審當中，如一切程序順利可於明年暑假前完工結案。
3. 計算機中心無障礙電梯及坡道扶手列為 100 年無障礙改善主要項目之一，該計畫已於 99.12.16 發函向教育部申請。



資訊技術服務中心現況



增建無障礙電梯之改善規劃圖

三、林志潔委員 99 年 12 月 6 日以電子郵件提出本校亟需改善之地點及原因，各相關單位研提之改善措施如下：

編號	亟需改進之地點	須改進之原因	各單位研提之處理及改善措施
1	工程三館和工程四館中間走道	下雨天的工程三館和工程四館中間的走道，由於磁磚表面材質的關係，非常非常容易滑倒，即使穿了抓地力很好的鞋子，還是可以輕易滑行，建議學校可以換一下磁磚。	將依現場實際狀況改善雨淋濕滑及排水，該處驗收不久，後續再研擬防滑措施。
2	工三工四中間露天走道	黑白磁磚材質造成下雨天變很滑。	

3	綜一與十三舍間石頭走道	下雨後會積水，石頭本身並非完全貼緊地面，踩下時會濺起水花噴髒褲管。	已於 12 月 18 日洽廠商重新整平地面完成。
4	浩然前走道	靠近無障礙坡道的地方，地不平，我曾經差點跌倒！	該處因地坪高差約 3 公分，配合現地狀況地磚鋪設有一點斜度，除非地磚重新更換才能改善，建議納入圖書館前廣場景觀規劃一併改善。
5	工程五館往浩然方向大排樓梯	那片常有人烤肉的地方晚上都沒有燈，看不清楚路。	將依現場實際狀況增加照明，並於寒假結束前完成增設。
6	工程五館一樓大門外面殘障坡道	坡道磁磚凹凸不平，旁邊的植栽都長到坡道上，走過都會被打到	已於 12 月 18 日洽廠商修護殘障坡道，修剪植栽，以利通行。
7	管一到行政大樓柏油路旁人行道	管一到行政大樓這段柏油路旁邊的人行道樹根把地磚擠的凹凸不平，拖著行李箱走快一點行李箱就會飛起來。	經現勘地點位於行政大樓與樟樹林之間人行道，因路樹根伸展至地磚而引起地磚凸起，將針對較為嚴重部份優先處理，後續將評估木棧道墊高保護樹木及行人。
8	面對圖書館右側樓梯斜坡	磁磚未鋪平，容易踢到跌倒。	已於 12 月 18 日洽廠商重鋪磁磚完成。
9	浩然大門通往 24hK 的樓梯	階梯數量多，且每一層之間分隔也不明顯，晚上燈光微弱時，視線不良容易不小心踩空。	將依現場實際狀況增加照明，並於寒假結束前完成增設。
10	光復校區環校機車道	今年機車道加裝了多處的路面突起障礙，原意不知道是否是為了避免機車騎士在車道上車速過快，但目前的現況卻變成，很多機車騎士為了一看到突起物就瞬間減速、或者甚至停下來慢慢經過，反而導致後方來車和前車發生碰撞。此外，這些路突，在下雨時變得非常	環校機車道常因車速過快，車禍頻仍，影響師生安全，為改善此一現狀，乃增設減速坡，並限速 20 公里，若依此時速限行駛，經實地試騎，不論是否為雨天機車皆不致打滑摔車。

		的滑，加上機車道原本就很彎、很陡，造成雨天時，機車很容易因此打滑而摔車，希望學校能撤掉這些路突，還給學生原本比較安全的機車道。	
--	--	---	--

貳、討論事項：無

參、臨時動議

肆、散會